

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 96 общеразвивающего вида"
г. Сыктывкара



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель МБДОУ

«Детский сад № 96»

г. Сыктывкара

Игушева

2017 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 169

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
- 1.2. Адрес объекта 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2246 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1938 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 1998
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017, капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (МБДОУ «Детский сад № 96»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8 а
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование) Управление дошкольного образования Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22, тел. 24-30-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг Реализация основной и адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями речи – все категории
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 299, вместимость – 326, пропускная способность – 299 детей и 55 сотрудников
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Гимназия искусств, Остановка «СГУ (Петрозаводская)», Остановка «Энгельса», автобусные маршруты № 1, № 15, № 18, № 28, № 44, № 54

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м (от остановки «Гимназия искусств» на улице Печорская), 150 м (от остановки «СГУ Петрозаводская» на улице Петрозаводская), 370 м (от остановки «Энгельса» на улице Энгельса)

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, *нет*) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (отсутствуют съезды с тротуара на внутриквартальный проезд)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан **временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в УДО АМО ГО «Сыктывкар» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. На прилегающей территории необходимо понизить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на креслах-колясках со стороны автобусной остановки. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги, а так же необходимо приобрести специальное медицинское оборудование (гинекологические кресла и медицинские кушетки с подъемным механизмом), выделить специальное место в палате временного пребывания ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести установку нормативного пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. **На первом этапе**, возможно, приобрести ступенькоход и демонтировать вторую дверь в тамбуре с частичным демонтажом стены для доступа на 1 этаж учреждения, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит **условную доступность объекта.**

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации, выделить специальное место в палате временного пребывания ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер,

		ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения – по мере финансирования
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступно условно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация не размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « _____ » _____ 2017 г.

3. Решение Комиссии _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 96»
г. Сыктывкара
И. Н. Игушева
« _____ » _____ 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 169

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
- 1.2. Адрес объекта 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2246 кв.м
- часть здания отдельно стоящее - нет этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1938 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 1998
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017, капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д.8 а
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование) Управление дошкольного образования Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22

1. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг Реализация основной и адаптированной общеобразовательной программы.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями речи – все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 299, вместимость – 326, пропускная способность – 299 детей и 55 персонал

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд автобусом № 1, № 15, № 18, № 54 до остановки «Гимназия искусств, автобусом № 44, № 18 до остановки «Энгельса», автобусом № 44, № 28 до остановки «СГУ (Петрозаводская)»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м (от остановки «Гимназия искусств» на улице Печорская), 150 м (от остановки «СГУ Петрозаводская» на улице Петрозаводская), 370 м (от остановки «Энгельса» на улице Энгельса)

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (отсутствуют съезды с тротуара на внутриквартальный проезд)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, Орг.мер, ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение

		с ТСП, Орг.мер, ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано заведующим Игушевой И.Н. телефон МБДОУ 22-13-53

(должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 96»
г. Сыктывкара
И. Н. Игушева
« _____ » _____ 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 169**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
- 1.2. Адрес объекта 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 8 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2246 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1938 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 1998
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017, капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (МБДОУ «Детский сад № 96»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д 8 а
- 1.8. Вид деятельности: дошкольное образование
- 1.9. Форма собственности объекта: государственная
- 1.10. Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 299 детей и 55 сотрудников

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная образовательная программа дошкольного образования и адаптированные образовательные программы дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд автобусом № 1, № 15, № 17, № 18, № 54 до остановки «Гимназия искусств», автобусом № 44, № 18 до остановки «Энгельса», проезд автобусом № 44, 28 до остановки «СГУ «Петрозаводская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Гимназия искусств» - 200 м. (фото 1), от остановки «СГУ (Петрозаводская)» - 150 м. (фото 5), от остановки «Энгельса» - 150 м. (фото 9)

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин (фото № 1, 5, 9)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, *нет*) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые, регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (отсутствуют съезды с тротуара на внутриквартальный проезд)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	I	13,14, 15,16, 17,18
2	Вход (входы) в здание	ВНД	II	19,20, 21,22, 23,23а 24,24а,25, 25а, 26,26а,27, 27а, 28,28а,29, 30
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	XI	31,32, 35,36, 37,38
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	XII	39,40, 41,42, 43,44
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ВНД	XIII	45,46, 47
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	XIV	48,49

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	XV	1-12
---	---	-----	----	------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан **временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в УДО АМО ГО «Сыктывкар» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. На прилегающей территории необходимо понизить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на креслах-колясках со стороны автобусной остановки. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги, а так же необходимо приобрести специальное медицинское оборудование (гинекологические кресла и медицинские кушетки с подъемным механизмом), выделить специальное место в палате временного пребывания ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести установку нормативного пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. **На первом этапе**, возможно, приобрести ступенькоход и демонтировать вторую дверь в тамбуре с частичным демонтажом стены для доступа на 1 этаж учреждения, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит **условную доступность объекта.**

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации, выделить специальное место в палате временного пребывания ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП,

		Ремонт, Орг.мер.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, Ремонт, Орг.мер.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, Кап. ремонт, Орг.мер.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, Кап. ремонт, Орг.мер.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, Кап. ремонт, Орг.мер.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, Кап. ремонт, Орг.мер.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, Кап. ремонт, Орг.мер.
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, Кап. ремонт, Орг.мер.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно условно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Коми Республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; требуется

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 38 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 10 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 7 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 6 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 5 л. |

Результаты фото фиксации на объекте _____ на 40 л.

Пэтажные планы, план-схема, схема ГИС _____ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Заведующий МБДОУ «Детский сад № 96» И. Н. Игушева _____
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХЧ О.В.Елина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

специалист по кадрам А.В. Филиппова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Председатель Коми республиканской организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» М.М. Колпащикова

Председатель архитектурно - строительной организации _____

Представитель администрации _____

Представитель балансодержателя _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Пути движения от остановки до границ территории детского сада	есть	Схема ГИС	1-4	<p><u>Остановка «Гимназия Искусств» на улице Печорская</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информация об ОСИ; - отсутствует на остановке схема движения к объекту для МГН; - отсутствует линия безопасности на остановке; - высота бордюров по краям пешеходных путей превышает 1,4 см; - нет пандуса при пересечении маршрута бордюром; - нарушена целостность асфальтового покрытия. 	К,О,С,Г,У	<p>Путем обращения в УДО АМО ГО «Сыктывкар»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка информация об ОСИ; - установка на остановке схемы движения к объекту для МГН; - нанести линию безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра; - занизить высоту бордюров до 1,4 см; - установить пандус при пересечении маршрута бордюром (Уклон съезда с тротуара не более 1:12); - отремонтировать асфальтовое покрытие. 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
				9-12	<p><u>Остановка «Энгельса»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информация об ОСИ; - отсутствует на остановке схема движения к объекту для МГН; - отсутствует линия безопасности на остановке; - высота бордюров по краям пешеходных путей превышает 1,4см; - нет пандуса при пересечении 			

				<p>маршрута бордюром; - нарушена целостность асфальтового покрытия.</p>			
			5-8	<p><u>Остановка</u> <u>«СГУ «Петрозаводская»</u> отсутствует информация об ОСИ; - отсутствует на остановке схема движения к объекту для МГН; - отсутствует линия безопасности на остановке; - нет на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи.</p>			
1.2	Входы на территорию	есть	I	<p><u>Вход № 1</u> <u>(ворота, калитка)</u> - отсутствует информация об ОСИ; - отсутствует мнемосхема с правой стороны от входа на территорию; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходного пути на участке, не менее чем за 0,8м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м);</p>	К,О,С,Г,У	<p>- установить информацию на входе об ОСИ; - установить таблички на языке Брайля; - установить мнемосхему с правой стороны от входа на территорию; - установить кнопку вызова персонала; - оборудовать тактильными средствами, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходного пути на участке, не менее чем за 0,8м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м); - указатели на пути движения должны быть непрерывными; - установить пандус при пересечении маршрута бордюром (Уклон съезда с тротуара не более 1:12).</p>	ТСП, Ремонт, Орг.мер
			14	<p><u>Вход № 2</u> <u>(ворота, калитка)</u> - отсутствует информация об ОСИ; - отсутствует мнемосхема с правой стороны от входа на территорию; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствуют тактильные средства,</p>			

				<p>выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходного пути на участке, не менее чем за 0,8м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м);</p>			
			17	<p><u>Вход № 3</u> <u>(калитка)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информация об ОСИ; - отсутствует мнемосхема с правой стороны от входа на территорию; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходного пути на участке, не менее чем за 0,8м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м); 			
1.3	Пути движения на территории	есть	15, 16	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информация о расстоянии объекта от входа до входа; - отсутствуют указатели направления движения и непрерывная информация об объекте в одном цвете; - отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути. - отсутствует съезд с тротуара - неровное асфальтовое покрытие 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - установить непрерывную информацию о путях движения; - нанесение тактильных средств; - установка декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию; - разместить информацию о расстоянии объекта от входа до входа; - оборудовать скамейки с опорой для спины (высота скамейки должна соответствовать 0,38-0,58 см.) - установить пандус при пересечении маршрута бордюром (Уклон съезда с 	ТСР, Ремонт, Орг.мер

							тротуара не более 1:12). - ремонт асфальтового покрытия	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наруж- ный)	нет						
1.6	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требо- вания к зоне						<p>Система средств информационной под- держки и навигации должна быть обес- печена на всех путях движения, до- ступных для МГН на часы работы учреждения ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.СП 59.13330.2012 п. 4.1.3; Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участ- ку к доступному входу в здание с уче- том требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специ- ализированными парковочными места- ми, остановками общественного транс- порта СП 59.13330.2012 п. 4.1.3. На индивидуальных автостоянках ме- ста для МГН должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике и ПДД на плоскости стоянки и продублированы на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	I	13,14,15,16,17	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности территории оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условий доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, обустроить парковочные места для автомобилей инвалидов через обращение в УДО. Назначены приказом ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками.

I Результаты обследования:
2.Центрального входа в здание
МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		19	<ul style="list-style-type: none"> -отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы; - отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; -отсутствие нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; -высота ступенек не соответствует нормативам доступности установленным для инвалидов (высота – 0,18 м, ширина – 0,28 м) - отсутствует кнопка вызова персонала 	С,О	<ul style="list-style-type: none"> - установка перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м ; - покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; - установка нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; - высота ступенек для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 м до 0,4 м; от 0,12 м до 0,15 м; - установить кнопку вызова персонала 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		20	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие предупредительной тактильной полосы перед дверью; -отсутствует информация об ОСИ; 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> -установить предупредительную тактильную полосу перед дверью; - оказание ситуативной помощи; 	ТСР, Ремонт, Орг.мер

					-размер площадки – 2,92 м x 1,62 м		- разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;	
2.4	Дверь (входная)	есть		20	- ручка без контрастной окраски; -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м	К,С,О,Г, У	- окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0, 9 м	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.5	Тамбур (дверь вторая)	есть		21, 22	- ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0,010 м	К,О	- замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0, 9 м; - установить тактильную полосу перед дверью;	ТСР, Ремонт, Орг.мер
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012.	

							<p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59.13330.2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		19-22	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности центрального входа оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками

I Результаты обследования:
2.Вход № 2 в здание (Группа № 2 и № 3)
МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		23	-отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы; - отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; -отсутствие нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; -высота ступенек не соответствует нормативам доступности установленным для инвалидов (высота – 0,18 м, ширина – 0,28 м) - отсутствует кнопка вызова персонала	С,О	- установка перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м ; - покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; - установка нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; - высота ступенек для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 м до 0,4 м; от 0,12 м до 0,15 м; - установить кнопку вызова персонала	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед	есть		23	- отсутствие предупредительной тактильной полосы перед	К,О,С,Г,У	-установить предупредительную тактильную полосу перед дверью;	ТСР, Ремонт,

	дверью)				дверью; - отсутствует информация об ОСИ; - размер площадки – 2,92 м х 1,62 м		- оказание ситуативной помощи; - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;	Орг.мер
2.4	Дверь (входная)	есть		23	- ручка без контрастной окраски; -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м	К,С,О,Г,У	- окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.5	Тамбур (дверь вторая)	есть		23 а	- ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0,010 м	К,О	- замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0,9 м; - установить тактильную полосу перед дверью;	ТСР, Ремонт, Орг.мер
	ОБЩИЕ требования к						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для	

	зоне						<p>МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).</p>	
--	------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние до- ступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		23, 23 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа № 2 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками.

I Результаты обследования:
2. Вход № 3 в здание (Хозяйственный блок)
МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, 8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		24	- отсутствие предупредительной тактильной полосы перед дверью; - отсутствует информация об ОСИ; - размер площадки 2,84 м x 1,54 м - высота площадки – 0,24 м	К,О,С,Г,У	-установить предупредительную тактильную полосу перед дверью; - оказание ситуативной помощи; - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.4	Дверь (входная)	есть		24	- ручка без контрастной окраски; -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от	К,С,О,Г,У	- окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема;	ТСР, Ремонт, Орг.мер

					дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м		- занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м	
2.5	Тамбур	есть	24 а		- ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0,010 м	К,О	- замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0,9 м; - установить тактильную полосу перед дверью;	ТСР, Ремонт, Орг. мер
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59.13330.2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспе-	

							чиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	План- схема	24, 24 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа № 3 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 4 (Группа № 1)
МБДОУ « Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д. 8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		26	- отсутствие предупредительной тактильной полосы перед дверью; - отсутствует информация об ОСИ; - размер площадки 2,84 м x1,54 м; - высота площадки 0,14 м	К,О,С,Г,У	-установить предупредительную тактильную полосу перед дверью; - оказание ситуативной помощи; - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.4	Дверь (входная)	есть		26	- ручка без контрастной окраски; -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от	К,С,О,Г,У	- окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного	ТСР, Ремонт, Орг.мер

					дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м		проема; - занижить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м	
2.5	Тамбур	есть	26 а		- ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); - дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0,010 м	К,О	- замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0,9 м; - установить тактильную полосу перед дверью;	ТСР, Ремонт, Орг.мер
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012. На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59.13330.2012 п. 8.3.3 на входах	

							для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	План- схема	26, 26 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа № 4 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками. Разместить информацию об ОСИ на понятном и доступном языке, установить кнопку «вызова персонала» на высоте 0,8

I Результаты обследования:
2.Вход в здание № 5 (Группы № 10 и № 11)
МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		30	<ul style="list-style-type: none"> -отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы; - отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; -отсутствие нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; -высота ступенек не соответствует нормативам доступности установленным для инвалидов (высота – 0,18 м, ширина – 0,28 м) - отсутствует кнопка вызова персонала 	С,О	<ul style="list-style-type: none"> - установка перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м ; - покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; - установка нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; - высота ступенек для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 м до 0,4 м; от 0,12 м до 0,15 м; - установить кнопку вызова персонала 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.2	Пандус (наружный)	нет						

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		30	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие предупредительной тактильной полосы перед дверью; - отсутствует информация об ОСИ; - размер площадки – 2,92 м x 1,62 м 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> -установить предупредительную тактильную полосу перед дверью; - оказание ситуативной помощи; - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.4	Дверь (входная)	есть		30	<ul style="list-style-type: none"> - ручка без контрастной окраски; -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м 	К,С,О,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.5	Тамбур	есть		30 а	<ul style="list-style-type: none"> - ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0,010 м 	К,О	<ul style="list-style-type: none"> - замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0,9 м; - установить тактильную полосу перед дверью; 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует разме-	

						<p>щать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012.</p> <p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59.13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		30, 30 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа № 5 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные за организацию ситуационной помощи сотрудников, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками.

I Результаты обследования:
2. Входа в здание № 6 (Пищеблок)
МБДОУ « Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		25	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; - ручка без контрастной окраски; -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - порог – 0, 15 м 	К,С,О,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м 	ТСР, Ремонт, Орг.мер

2.5	Тамбур	есть		25 а	<ul style="list-style-type: none"> - ручка ненормативная, без контрастной окраски; -дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0, 78 м; - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,66 м, ширина 2,05 м); - высота порога – 0,08 м 	К,О	<ul style="list-style-type: none"> - замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0, 9 м; -установить тактильную полосу 	ТСП, Ремонт, Орг.мер
ОБЩИЕ требования к зоне							<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012.</p> <p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59.13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием</p>	

							групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		25, 25 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа в пищеблок оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудни

I Результаты обследования:
2. Входа в здание № 7 (Группы № 8 и № 9)
МБДОУ « Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		29	<ul style="list-style-type: none"> -отсутствуют перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы; - отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; -отсутствие нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; -высота ступенек не соответствует нормативам доступности установленным для инвалидов (высота – 0,18 м, ширина – 0,28 м) - отсутствует кнопка вызова персонала 	С,О	<ul style="list-style-type: none"> - установка перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м ; - покраска контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; - установка нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; - высота ступенек для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 м до 0,4 м; от 0,12 м до 0,15 м; - установить кнопку вызова персонала 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		29	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие предупредительной тактильной полосы перед дверью; - отсутствует информация об 	К,О,С,Г,У	-установить предупредительную тактильную полосу перед дверью;	ТСР, Ремонт, Орг.мер

					ОСИ; - размер площадки – 2,92 м x 1,62 м		- оказание ситуативной помощи; - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ;	
2.4	Дверь (входная)	есть		29	- ручка без контрастной окраски; - дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м	К,С,О,Г,У	- окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.5	Тамбур	есть		29 а	- ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); - дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0,010 м	К,О	- замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0,9 м; - установить тактильную полосу перед дверью;	ТСР, Ремонт, Орг.мер
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При	

						<p>ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012.</p> <p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59.13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	План-схема План 1 этажа	29, 29 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа в группы № 8 и № 9 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками

I Результаты обследования:
3. Входа в здание № 8 (Группа № 7)
МБДОУ « Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д. 8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		28	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; - ручка без контрастной окраски; - дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м 	К,С,О,Г, У	<ul style="list-style-type: none"> - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м 	ТСП, Ремонт, Орг. мер

2.5	Тамбур	есть	28 а	<ul style="list-style-type: none"> - ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); - дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0, 010 м 	К,О	<ul style="list-style-type: none"> - замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0, 9 м; - установить тактильную полосу перед дверью; 	
	ОБЩИЕ требования к зоне					<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012.</p> <p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59. 13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).</p>	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		28, 28 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа в группу № 7 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками

I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 9 (Группа № 6)
МБДОУ « Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		27	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует на доступной высоте и на доступном языке информация с названием учреждения и всей информации об ОСИ для МГН; - ручка без контрастной окраски; - дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,83 м - высота порога – 0,05 м 	К,С,О,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - разместить перед входной дверью на доступной высоте и на доступном языке информацию с названием учреждения и всей информацией об ОСИ; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м 	ТСП, Ремонт, Орг.мер

2.5	Тамбур	есть		27 а	<ul style="list-style-type: none"> - ручка ненормативная, без контрастной окраски (круглая); - дверные наличники и края дверного полотна не имеют контрастной окраски отличие от дверного проема; - ширина двери – 0,78 м - отсутствует тактильная полоса перед дверью; - не соответствует глубина и ширина тамбура (размеры: глубина 1,45 м, ширина 2,80 м); - высота порога – 0,010 м 	К,О	<ul style="list-style-type: none"> - замена ручки, на ручку нажимного действия прямоугольной формы, с контрастной окраской; - окраска дверей контрастным цветом по периметру, выделение контрастным цветом наличников и краев дверного проема; - установить дверь 0,9 м; - установить тактильную полосу перед дверью; 	ТСП, Ремонт, Орг.мер
ОБЩИЕ требования к зоне						<p>В здании должен быть, как минимум один вход, доступный для МГН. Его следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов или лифты п. 5.1.1., 5.1.9. СП59.13330.2012.</p> <p>На входных группах должно быть установлено освещение всех участков зоны, независимо от уличного освещения. СП 59.13330. 2012 п. 8.3.3 на входах для посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио или звуковое</p>		

							информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		План схема	№ фото	
Вход в здание	ВНД	План-схема	27, 27 а	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа в группу № 6 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один вход для МГН. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудник

I Результаты обследования:

2. Эвакуационный выход из группы № 5, группы № 2, группы № 11, группы № 8

МБДОУ « Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		57, 59, 60, 62	<ul style="list-style-type: none"> - открытые подступенки; - отсутствие окраски контрастным цветом первой и последней ступени лестницы; - отсутствует нескользящее покрытие; - высота ступенек не соответствует нормативам доступности установленным для инвалидов; - отсутствие нормативных поручней с нетравмирующим окончанием; - поручни лестницы не окрашены краской, светящейся в темноте; 	О,С	<ul style="list-style-type: none"> - покрасить контрастным цветом первую и последнюю ступени лестницы; - высота ступенек для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м; - установить нормативные поручни с нетравмирующим окончанием; - поручни лестницы окрасить краской, светящейся в темноте; - установить противоскользящее покрытие 	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		56	<ul style="list-style-type: none"> - размер площадки- 1,52 х 1,96 м; - поверхность площадки имеет скользкое покрытие 		<ul style="list-style-type: none"> - установить противоскользящее покрытие 	

2.4	Дверь (выход)	есть		56, 58, 61, 63	-двери на путях эвакуации имеют окраску, неотличную от стены; - ширина двери – 0,73 м; - высота порога – 0,05 м; - Прозрачное полотно двери; - ручка окрашена в цвет дверного полотна;	К,С,О,Г,У	- окраска дверей контрастным цветом; - занизить порог до 0,014 м - установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м; - расширить дверь до 0,9 м - дверную ручку окрасить в отличный от дверного полотна контрастный цвет СП 59.13330.2012 п. 5.1.5	ТСР, Ремонт, Орг.мер
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						СП 59.13330.2012 п.5.2.31. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. п.5.2.4. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		План схема	№ фото	
Вход в здание	ВНД		56-63	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности выхода из группы № 5 оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, необходимо обустроить, как минимум один выход для МГН, разместить информацию (навигацию) о пути движения МГН к доступному для них выходу, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад № 96 », 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д. 8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	есть		33, 34, 35, 36	<ul style="list-style-type: none"> - доступ на второй этаж невозможен для категории инвалидов К; - покрытие полов не имеет нескользкого покрытия; - отсутствует мнемосхема; - отсутствует доступная для МГН, в том числе инвалидов по зданию МБДОУ с указанием доступных мест общего пользования; - отсутствуют соответственные знаки для МГН колясочников информации о схеме движения инвалидов по зданию МБДОУ с указанием доступных мест общего пользования; - отсутствует зона отдыха и ожидания для МГН на кресле-коляске или пользующего костылями (тростью); - отсутствует выделенная зона для собаки-поводыря; - отсутствует предупредительная инфор- 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - разработать и разместить доступную для МГН, в том числе инвалидов колясочников, информацию схеме движения инвалидов по зданию МБДОУ с указанием доступных мест общего пользования; - установка твердого нескользящего покрытия; - установка мнемосхемы на первом этаже; - выделить место зоны отдыха и ожидания для МГН; - выделить место для собаки – поводыря; - нанести предупредительную информацию о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы: <p>на расстоянии 0.6 м до объекта информации, визуальной - в виде кон-</p>	ТСР, Ремонт, Орг.мер

				<p>мация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы: на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальной - в виде контрастно окрашенной поверхности, световых маячков, тактильной-рельефная поверхность);</p> <p>-отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен;</p> <p>- на пути движения отсутствует ограждение указывающие на препятствие;</p> <p>- не выделены контрастным цветом углы на путях движения</p>		<p>трастно окрашенной поверхности, световых маячков, тактильной-рельефная поверхность)</p> <p>- установить горизонтальные поручни вдоль стен;</p> <p>- установить ограждения на пути движения указывающие на препятствие;</p> <p>- выделить углы контрастным цветом на путях движения.</p>	
3.2	Лестницы внутри здания на второй этаж	есть	31, 32	<p><u>Лестница № 1 (вход в группы № 4 и № 5)</u></p> <p>- отсутствие тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей;</p> <p>- отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы;</p> <p>- отсутствует твердое нескользящее покрытие;</p> <p>- отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил;</p> <p>- отсутствует цифровое обозначение этажа;</p> <p>-отсутствуют дублирующие перила;</p> <p>- поручни имеют разрыв;</p> <p>- высота перил – 0,85 м;</p> <p>- отсутствуют бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0, 02 м;</p> <p>- отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша</p>	С,О,Г,У	<p>- сделать тактильные предупреждающие указатели, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей;</p> <p>-контрастная маркировка первой и последней ступени лестницы;</p> <p>- установка твердого нескользящего покрытия;</p> <p>- оборудовать предупредительные полосы об окончании перил</p> <p>Оказание ситуационной помощи;</p> <p>- обозначить этажность;</p> <p>-приобрести ступенькаход;</p> <p>- оборудовать перила</p> <p>- оборудовать перила с внутренней стороны лестницы непрерывными поручнями округлого сечения диаметром 0,04-0,06м с двух сторон лестницы;</p> <p>-оборудовать завершающими гори-</p>	ТСП, Ремонт, Орг.мер

				лестницы 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м)		зонтальными поручнями длиннее марша лестницы на 0,3 м.;	
			50, 51	<u>Лестница № 2 (вход в группы № 2 и № 3)</u> - отсутствие тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей; - отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы; - отсутствует твердое нескользящее покрытие; - отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил; - отсутствует цифровое обозначение этажа; -отсутствуют дублирующие перила; - поручни имеют разрыв; - высота перил – 0,85 м; - отсутствуют бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0, 02 м; - отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м)		- оборудовать бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м;	
			52, 53	<u>Лестница № 3</u> <u>(вход в группы № 10 и № 11)</u> - отсутствие тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей; - отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы; - отсутствует твердое нескользящее покрытие;			

				<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил; - отсутствует цифровое обозначение этажа; -отсутствуют дублирующие перила; - поручни имеют разрыв; - высота перил – 0,85 м; - отсутствуют бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0, 02 м; - отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) 			
			54, 55	<p style="text-align: center;"><u>Лестница № 4</u> (вход в группы № 8 и № 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей; - отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы; - отсутствует твердое нескользящее покрытие; - отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил; - отсутствует цифровое обозначение этажа; -отсутствуют дублирующие перила; - поручни имеют разрыв; - высота перил – 0,85 м; - отсутствуют бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0, 02 м; - отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша 			

				лестницы 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м)		
			28 б	<p><u>Лестница № 5 (вход в группу № 7)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей; - отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы; - отсутствует твердое нескользящее покрытие; - отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил; -отсутствуют дублирующие перила; - поручни имеют разрыв; - высота перил – 0,85 м; - отсутствуют бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0, 02 м; - отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) 		
			27 б	<p><u>Лестница № 6 (вход в группу № 6)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей; - отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы; - отсутствует твердое нескользящее покрытие; - отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил; -отсутствуют дублирующие перила; 		

					<ul style="list-style-type: none"> - поручни имеют разрыв; - высота перил – 0,85 м; - отсутствуют бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0, 02 м; - отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) 			
			26 б	<p style="text-align: center;"><u>Лестница № 7 (вход в группу № 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие тактильных предупреждающих указателей, контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед лестницей; - отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени лестницы; - отсутствует твердое нескользящее покрытие; - отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил; - отсутствуют дублирующие перила; - поручни имеют разрыв; - высота перил – 0,85 м; - отсутствуют бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0, 02 м; - отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) 				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь (двери)	есть		35, 36	<p>Перед дверьми в МБДОУ: на доступной для инвалидов высоте нет информации о помещении, в понятном, едином стиле;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует окраска контрастным цветом по периметру двери; - дверные ручки ненормативные, без контрастной окраски; - ширина – 0,76 - 0,80 м; - порог – 0,05 м 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - разместить перед дверьми на доступной высоте 1.35-1.40м, в едином стиле информацию для МГН (на языке Брайля); - выделение контрастным цветом дверных проемов; - дверную ручку заменить на ручку контрастного цвета; - занизить порог до 0,014 м; - установить дверь 0,9 м 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		37, 38	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют зоны безопасности, в которых могут находиться МГН до прибытия спасательных служб; - на планах эвакуации из здания не обозначены зоны безопасности для МГН; - зоны безопасности не оснащены селекторной связью, или другими визуальными или текстовыми связями. - отсутствуют знаки обозначений Е21 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - оборудовать зоны безопасности, в которых могут находиться МГН до прибытия спасательных служб; -установить для зон безопасности селекторную связь (визуальную, текстовую); -разработать планы эвакуации из здания, на которых будут обозначены зоны безопасности для МГН; 	ТСР, Ремонт, Орг.мер
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Места постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу п.6.2.20 СП 59.13330.2012</p> <p>Если с каждого из этажей здания, сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых</p>	

						<p>инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями п.6.2.25 СП 59 13330.2012</p> <p>Необходимо: - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;</p> <p>- подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. СП 59 13330.2012. п. 6.2.6.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ВНД		31,32,33, 34,35, 36,37,38,39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 26б, 27б, 28б	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности путей движения оценено, как временно недоступное для инвалидов категорий (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности, приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (отдел кадров, кабинет заведующего, пед. кабинет, кабинет зам. зав по АХЧ)	есть		39, 40, 43, 44	- отсутствует донесение информации людям с нарушением слуха и зрения; - в кабинетах мебель размещена не правильно, подходы к различному оборудованию и мебели ограничены;	К,О,С,Г,У	- установить индукционную петлю для донесения информации категории инвалидов Г; - разместить правильно мебель в кабинетах подходы к оборудованию и мебели – не менее 0,9 м; - приобрести электронную лупу увеличитель; - организовать сурдоперевод	ТСР, Ремонт, Орг.мер
4.2	Зальная форма обслуживания (группы, спальни, муз.зал, физ.зал.)	есть		41, 42	- отсутствие специальных выделенных мест для МГН (муз.зал) - отсутствует разметка места для людей на кресло – колясках (муз.зал) - отсутствует индукционная петля для донесения информации категории инвалидов Г; - розетки и выключатели расположены выше 0,8 м уровня пола; - отсутствие сурдоперевода;	К,О,С,Г,У	- оборудовать специальные выделенные места для МГН (муз. зал); - выделить разметкой места для людей на кресло – колясках (физ. зал); - установить индукционную петлю для донесения информации категории инвалидов Г; - переместить выключатели и розетки на высоту 0,8 м от уровня пола; - организация сурдоперевода; - выделить места для МГН ближе к выходу в	ТСР, Ремонт, Орг.мер

					- отсутствует выделенное место в спальнях для МГН; - отсутствует кнопка вызова персонала в спальне		спальне; - оборудовать спальные места для МГН кнопкой вызова	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Все проходы (кроме одностороннего) должны обеспечивать возможность разворота на 180° с диаметром не менее 1,4 м или на 360° с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального (вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске вместе с сопровождающим. СП 59.13330.2012 п. 7.1.5</p> <p>В залах должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей.</p> <p>Выделенная для этого площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 2%.</p> <p>При использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы и ступени должны иметь подсветку. СП 59.13330.2012 п. 7.1.7</p> <p>При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования</p>	

						<p>следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. СП 59.13330.2012 п. 7.1.9</p> <p>Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. СП 59.13330.2012 п. 7.1.12</p> <p>Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка.</p> <p>Площадь помещения для индивидуального приема посетителей, доступного и для инвалидов, должна быть 12 м², а на два рабочих места - 18 м². В помещениях или зонах приема или обслуживания посетителей на несколько мест, доступных для МГН, должно быть одно место или несколько мест, скомпонованных в общую зону. СП 59.13330.2012 п. 7.1.13</p> <p>В групповом помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для воспитанников с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>– 2 первых стола в ряду у дверного проёма. СП 59.13330.2012 п.8.2.2; Места для воспитанников-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. СП 59.13330.2012 п.8.2.3;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслужи- вания	ВНД		39-44	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зон целевого назначения на объекте оценено, как временно недоступное для (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения условной доступности, выделить зону для обслуживания граждан на креслах-колясках на 1 этаже, а так же создать условия сопровождения персоналом инвалидов (С, Г, У). Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
МБДОУ « Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Ш – жилые помещения

МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д. 8 а

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		47	<p style="text-align: center;"><u>Общий на 1 этаже</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН; - туалетная комната 0,75x1,00 м; - ширина дверей в туалеты 60 см; - к раковине нет подъезда; - высота порога 2,5 см; - раковины-умывальники не соответствуют требованиям СП 59.13330.2012; - дверные ручки не соответствуют нормативам; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - отсутствуют откидные опорные поручни; 	К,О,С	<p>Оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина не менее - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9, порог не более 0,014 мм; - свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски - закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины СП 59.13330.2012 п. 5.3.3; - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на 	ТСР, Ремонт, Орг.мер

				<ul style="list-style-type: none"> - унитаз не закреплен к стене; - отсутствует зеркало до пола; - отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; - нет аварийного освещения; 		
			45, 46	<p><u>Туалет в группе</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - туалетная комната 4,66x2,30 - дверной проем 0,82 м; - отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; - отсутствуют откидные опорные поручни - отсутствие нескользкого покрытия; - барашковые смесители - высота порога – 0,05 м - нет аварийного освещения; 	<ul style="list-style-type: none"> - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны; - установить по периметру туалета в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе); - разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи; - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола; - заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150мм. (высота от 900 мм до 1100 мм от пола); 	<p>ТСР, Ремонт, Орг.мер</p>

							<ul style="list-style-type: none"> - выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. - оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи; - разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно). 	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Раздевалка	есть		39	- есть индивидуальные шкафы для одежды со скамейкой (b=21 см, h=30 см);	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> - выделить шкафчики с доступным подходом для детей на креслах – колясках; - выделить шкафчик с нанесением на 	

					<p>- высота шкафов 151 см;</p> <p>- отсутствуют рельефные обозначения шкафа.</p>		<p>него рельефного обозначения для инвалидов категории (С).</p>	
	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>						<p>Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения</p> <p>п. 5.3.1.СП 59.13330.2012.</p> <p>В доступных кабинах (душевых, ванн) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается</p> <p>п. 5.3.9.</p> <p>СП 59. 13330.2012.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на рас-</p>	

							<p>стоянии 0,1 – 0,5 м от края двери</p> <p>п.5.3.6.</p> <p>СП 59. 13330.2012.</p> <p>Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД		45-47, 39	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение в группе для детей категории (К, О). Назначить приказом, сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад № 96», 167005, РК, г. Сыктывкар ул. Печорская, д.8 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		48, 49	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности; - отсутствует информация на доступном понятном языке 	К,О,С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями п.п. 5.5.1. СП 59.13330.2012; - оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей п.п.5.5.8.СП59.13330.2012; - выделить краевые (верхние и нижние) ступени лестницы и края пандуса цветом и фактурой; - установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре 	ТСР, Ремонт, Орг.мер

						(световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете п.п.7.3.3 СП59.13330.2012; - размещать информацию на доступном понятном языке	
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании	С, Г - оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами «ИСТОК» или их аналогом; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - оборудовать радиотрансляцией здание	Ремонт, ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров)	С - разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля; - разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из	ТСП, Ремонт, Орг.мер

						<p>нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875;</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед лестницей смонтировать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м с конусообразными рифами. На полу на расстоянии 0,8 м по контуру колонн разместить тактильные полосы шириной 0,5 м с квадратными рифами; - разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки и закрепить на высоте от 1,3 до 1,4 м. таблички контрастного цвета размерами выполненными рельефным шрифтом 50 x 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. Нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу. 	
	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>					<p>Создание условий доступности услуг должно предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о прави- 	

						<p>лах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов;</p> <ul style="list-style-type: none">- для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур;- вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы инфор- мации на объекте	ВНД		48,49	ТСР, Ремонт, Орг.мер

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно недоступное для (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам, необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН, на сайте учреждений, находящихся в здании. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Приказом назначены ответственные сотрудники за организацию ситуационной помощи, с внесением дополнений в должностные инструкции. Провести обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками (организационное решение).

